

McLED®

www.mclled.eu

Bit Light

ML-451.001.66.0

CZ Blahopřejeme Vám k nákupu nového svítidla McLED. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod. **DE** Wir beglückwünschen Sie zum Einkauf Ihrer neuen Leuchte McLED. Lesen Sie vor dem ersten Benutzen bitte diese Anleitung durch. **SK** Blahoželáme Vám k nákupu nového svietidla McLED. Pred prvým použitím si prosím prečítajte tento návod. **GB** Congratulations for your purchase of your new McLED lighting unit. Please read this manual before using it for the first time.



CZ Specifikace produktu **DE** Spezifikation des Produkts
SK Špecifikácia produktu **GB** Product specifications

50 lm 3000 K	 3 ~ 4h	Auto on/off
5 V DC 600 mA	USB Charging 5 V / 1,5 h	330 mAh Li - battery
 +50°C -20°C	L : 68 mm W : 28 mm H : 11 mm	 24 g



CZ Toto malé LED svítidlo můžete použít pro osvětlení zásuvek, polic, šatních skříní i v dalších typech nábytku. Díky prepínači a integrované baterii jej lze použít také jako baterku. **DE** Diese kleine LED Leuchte können Sie für die Beleuchtung der Steckdosen, Fächer, Schränke sowie weiterer Möbel benutzen. Dank dem Wechselschalter und der integrierten Batterie kann sie auch als Taschenlampe benutzt werden. **SK** Toto malé LED svietidlo môžete použiť pre osvetlenie zásuviek, polic, šatníkových skriň aj v ďalších typoch nábytku. Vďaka prepínaču a integrovanej batériu ho možno použiť aj ako baterku. **GB** This small LED light can be used to light drawers, shelves, wardrobes and other types of furniture. The switch and integrated battery allows it to also be used as a flashlight.

CZ Funkce **DE** Funktion
SK Funkcia **GB** Functions



CZ **1 - IR Senzor**
Vysílá a přijímá signál. Detekuje předměty.
2 - Přepínač režimů
M - manuální režim (svítidlo trvale svítí)
A - automatický režim (svítidlo svítí, pokud IR senzor nemá před sebou překážku - např. při otevření zásuvky, skříně apod.)


O - vypnuto
3 - Nabíjecí port
Uvnitř je použita lithiová baterie, doba nabíjení je asi 1,5 hodiny. Když je baterie plně nabitá, kontrolka zhasne.

DE **1 - IR Sensor**
Sendet und empfängt das Signal. Erkennt Gegenstände.
2 - Schaltet Betriebsarten um
M - manuelle Betriebsart (die Leuchte leuchtet dauerhaft)
A - automatische Betriebsart (die Leuchte leuchtet, falls der IR Sensor kein Hindernis vor sich hat - z. B. Öffnung der Schublade, des Schrankes u. ä.)
O - ausgeschaltet

3 - Aufladeport
Es wird eine Lithiumbatterie benutzt, die Aufladezeit ist ca. 1,5 Stunden. Nachdem die Batterie voll aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte.

SK **1 - IR Senzor**
Vysiela a prijíma signál. Deteguje predmety.
2 - Prepínač režimov
M - manuálny režim (svietidlo trvalo svieti)
A - automatický režim (svietidlo svieti, ak IR senzor nemá pred sebou prekážku - napr. pri otvorení zásuvky, skrine a pod.)

O - vypnuté
3 - Nabíjací port
Vnútri je použitá lítiová batéria, doba nabíjania je asi 1,5 hodiny. Keď je batéria plne nabitá, kontrolka zhasne.



1

Nejprve vyzkoušejte citlivost IR senzoru a vyberte vhodné místo

A: Sundejte 3M pásku z kovové destičky.

B: Nalepte kovovou destičku do zásuvky nebo na jiné místo, které chcete.

C: Dejte svítidlo na kovovou destičku.

D: Červená šipka označující IR přijímač (obr. D), musí být umístěn nahoru nebo ven; když otevřete zásuvku nebo skříň a svítidlo bude v automatickém režimu, rozsvítí se.

DE

Testen Sie zunächst die Empfindlichkeit des IR Sensors und wählen Sie eine geeignete Stelle

A: Nehmen Sie das 3M Band von dem Metallplättchen ab.

B: Kleben Sie das Metallplättchen in die Steckdose bzw. auf eine andere von Ihnen ausgewählte Stelle.

C: Bringen Sie die Leuchte am Metallplättchen an.

D: Der rote, den IR Empfänger bezeichnende Pfeil (Abb. D) muss nach oben bzw. nach außen orientiert sein; nachdem Sie die Schublade bzw. den Schrank öffnen und die Leuchte in automatischer Betriebsart ist, leuchtet sie auf.

SK

Najprv vyskúšajte citlivosť IR senzora a vyberte vhodné miesto

A: Zložte 3M pásku z kovovej doštičky.

B: Nalepte kovovú doštičku do zásuvky alebo na iné miesto, ktoré chcete.

C: Dajte svetlo na kovovú doštičku.

D: Červená šípka označujúca IR prijímač (obr. D), musí byť umiestnená hore alebo von; keď otvoríte zásuvku alebo skriňu a svietidlo bude v automatickom režime, rozsvieti sa.

GB

First test the sensitivity of the IR sensor and select a suitable location

A: Remove the 3M band from the metal plate.

B: Glue the metal plate onto the drawer or the desired location.

C: Place the light on the metal plate.

D: The red arrow that marks the IR receiver (Fig. D) must be directed up or outside; when you open the drawer or cabinet and the light is in automatic mode, it will turn off.



CZ Upozornění

DE Hinweis

SK Upozornenie

GB Notice

CZ

1: K čištění povrchu světla lze použít suchý nebo navlhčený hadřík, nesmí být použit čisticí prostředek nebo jiné chemické roztoky, které by mohly poškodit světlo.

2: Prosím, vytáhněte adaptér po úplném nabití svítidla. Zajistíte tak dlouhou životnost baterie.

3: Umístěte svítidlo mimo dosah dítěte.

4: Max. dosah senzoru je cca 6 cm a pouze nad senzorem (ne po stranách)

5: Až Vám naše LED svítidlo doslouží, odevzdejte jej na příslušné místo pro elektroodpad.

DE

1: Für die Reinigung der Leuchtenoberfläche können Sie ein trockenes bzw. feuchtes Tuch benutzen, es dürfen kein Reinigungsmittel bzw. andere chemische Lösungen benutzt werden, die die Leuchte beschädigen könnten.

2: Den Adapter nach dem vollständigen Aufladen der Leuchte bitte herausziehen. Sie sichern somit lange Haltbarkeit Batterie.

3: Die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern anbringen.

4: Die maximale Reichweite des Sensors ist 6 cm und nur über dem Sensor (nicht auf den Seiten)

5: Bringen Sie die Leuchte nach dem Ablauf der Lebensdauer zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.

SK

1: Na čistenie povrchu svetla je možné použiť suchú alebo navlhčenú handričku, nesmie byť použitý čistiaci prostriedok alebo iné chemické roztoky, ktoré by mohli poškodiť svetlo.

2: Prosím, vytiahnite adaptér po úplnom nabití svietidla. Zaisťujete tak dlhú životnosť batérie.

3: Umiestnite svetlo mimo dosahu dieťaťa.

4: Max. dosah senzora je 6 cm a iba nad senzorem (nie po stranách)

5: Až Vám naše LED svietidlo doslouží, odovzdajte ho na zberné miesta pre elektroodpad.

GB

1: The surface of the light can be cleaned with a dry or moistened piece of cloth; do not use cleaning agents or other chemical substances which could damage the light.

2: Please remove the adapter after the light is fully charged. This will help ensure a long battery service life.

3: Keep the light out of the reach of children.

4: The sensor range is 6 cm and it only travels upward (not to the sides)

5: To dispose of our LED light, please use the collection points for electric waste.

GB 1 - IR Sensor

Sends and receives signals. Detects items.

2 - Mode switch

M - manual mode (the light is continuously on)

A - automatic mode (the light is on when the IR does not have an obstacle in front of it – for instance when a drawer or wardrobe is opened)

O - off

3 - Charging port

A Lithium battery is used, charging takes roughly 1.5 hours. When the battery is fully charged, the indicator light will turn off.

CZ Instalace DE Installation

SK inštalácia GB Installation

